



ERSATZTEILPAKETE FÜR EFFIZIENTEN ANLAGENBETRIEB



- Hohe Maschinenverfügbarkeit durch Bevorratung von Ersatzteilen
- Minimierung von Ausfällen durch schnelle Verfügbarkeit der Komponenten
- Individuell konfigurierbare Ersatzteilm Pakete
- 100% Originalqualität aus einer Hand

Optimal für den Anlagenbetrieb vorbereitet sein!
Eine hohe Maschinenverfügbarkeit ist die Grundlage für jeden Anlagenbetreiber.



ERSATZTEILPAKETE FÜR EFFIZIENTEN ANLAGENBETRIEB

Eine hohe Maschinenverfügbarkeit und kurze Stillstandzeiten sind die Grundlage für jeden Anlagenbetreiber. Mit maßgeschneiderten Ersatz- und Verschleißteilpaketen sichern Sie sich diesen Wettbewerbsvorteil.

Die 3 PIA Grundpakete basieren auf der anlagenspezifischen Bauteilklassifizierung. Diese wird schon in der Konstruktionsphase in Zusammenarbeit mit unsere Experten festgelegt. Je nach Bedürfnis können diese anschließend individualisiert werden. Bereits beim Anlagenstart minimieren Sie mit diesem beveratetem Ersatzteilpaket mögliche Stillstandszeiten.

Profitieren sie von 100% Originalqualität direkt von PIA!



	ESSENTIAL	IDEAL	COMPLETE
High-Risk Ersatz- und Verschleißteile	X	X	X
Low-Risk Ersatz- und Verschleißteile		X	X
Non-Risk Ersatz- und Verschleißteile			X
Geeignet für:	<i>Beispielhaft:</i>	<i>Beispielhaft:</i>	<i>Beispielhaft:</i>
Mechanische Komponenten	bedingt	bedingt	bedingt
Verschleißanfällige Komponenten	X	X	X
Relevante Sicherheitskomponenten	bedingt	bedingt	bedingt
Bauteilklassifizierung	3c - 2a	2c - 1b	1c - 1a

ESSENTIAL

- High-Risk Ersatz- und Verschleißteile
- Ausfallzeiten möglichst gering halten
- Maschinenverfügbarkeit nicht beeinträchtigen
- Verschleißanfällige Komponenten
- Relevante Sicherheitskomponenten
- Mechanische Komponenten, welche abrupten Ausfall unterliegen können

z.B. Greifer, Stifte, Saugnapfe

IDEAL

- High-Risk + Low-Risk Ersatz- und Verschleißteile
- Optimal für die Kundenbedürfnisse
- Zur Sicherstellung einer adäquaten Produktion im Mehrschichtbetrieb
- Mit dem Paket wird das Risiko eines längeren Maschinenstillstands durch die Aufnahme von weiteren kritischen Komponenten minimiert

z.B. bewegte Kabel, Gurte, Führungen

COMPLETE

- High-, Low- und Non-Risk Ersatz- und Verschleißteile
- Bestens aufgestellt für die Zukunft
- Für die maximale Verfügbarkeit Ihrer Anlage
- Umfasst den Großteil der Ersatz- und Verschleißteile Ihrer Anlage

z.B. Motoren, Zuführschiene, Lager

IHR KONTAKT ZUM PIA SERVICE CENTER

E: info@piagroup.com
W: www.piagroup.com/service

